

機能不全通知**SmartRelay 應用軟體 (WindLGC) Ver. 6.1**

茲因確認 WindLGC Ver. 6.1.5、Ver. 6.1.12 中發生異常，特此通知下計對應方法。
造成貴用戶的困擾敝公司深感抱歉。

異常內容

本異常的詳細內容請從下記網址確認。

<http://www.idec.com/jpja/member/softinfo09121.html>

關於異常內容如果有任何不明之處，請洽詢敝公司技術支援。

對象軟體

WindLGC Ver. 6.1.5、Ver. 6.1.12
製品型號「FL9Y-LP1CDW」

※上記對象包含透過從敝公司網站「IDEC メンバサイト」下載軟體更新版本的檔案而更新為 Ver. 6.1.5 或 Ver. 6.1.12 的軟體。

此外，利用 WindLGC 的版本更新公司升級而成 Ver. 6.1.5 或 Ver. 6.1.12 也屬這次的對象。

對應方法

該異已經以 WindLGC Ver. 6.1.14 完成修正。

請從敝公司網站「IDEC メンバサイト」下載 WindLGC Ver. 6.1.14 軟體更新版本的檔案，並請安裝後使用。

<http://www.idec.com/jpja/windlgc/dl/>

以上