

**FC5A 型 增設 RS485 通信模組之機能不全通知****資料連接的子局時動作異常**

因為 FC5A 型增設 RS485 通信模組（FC5A-SIF4）作為資料連接的子局來使用時，會出現如同下記一般無法正常通信的異常，特此通知。

**機能不全內容**

本機能不全的詳細內容，刊登在敝公司網頁「IDEC メンバサイト」上，請連結下記網址作確認。

[http://www.idec.com/jpja/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html)

另外，關於本機能不全若有不明之處，請洽敝公司技術支援者。

**對象製品**

FC5A 型增設 RS485 通信模組 FC5A-SIF4 (Version V200)

**替代方法**

上記網頁所刊登的本機能異常的詳細內容中，同時也記載了替代的方法。

**對 策**

本機能不全會在 FC5A-SIF4 （Version V201）中修正。