

軟體重要通知

WindEDIT Lite

茲因軟體 WindEDIT Lite 發生以下 1 件異常現象，請使用該軟體的顧客，確認下述的異常內容後，採取對策。造成困擾深感抱歉，敬請見諒。

■ 現象

編號	現象	更正後的版本	發行日
1	升級為版本 Version1.3.0 之後，就無法從 iPhone 上的 WindEDIT Lite 透過藍牙連接至 PLC。	WindEDIT Lite Ver.1.3.1	2020年6月

■ 長久對策・對應方式

WindEDIT Lite Ver.1.3.1 的新版軟體即可對應。

請從 Apple 公司的「App store」下載安裝為上述版本或比上述版本更新的版本。

■ 現象 1

【對象製品】

- WindEDIT Lite Ver.1.3.0

使用上述版本的軟體時，以下的機種會發生異常現象。

- FC6A 型 MICORSmart
型號：FC6A-C16*1*E、FC6A-C24*1*E、FC6A-C40*1*E、FC6A-C40*1*EJ、
FC6A-D16*1CEE、FC6A-D32*3CEE

【現象】

升級為版本 Version1.3.0 之後，就無法從 iPhone 上的 WindEDIT Lite 透過藍牙連接至 PLC。

(請接下頁)

【現象】 (接上頁)

升級為版本 Version1.3.0 之後，就無法從 iPhone 上的 WindEDIT Lite 透過藍牙連接至 PLC。




圖 1 Bluetooth 連線

【暫時的對策】

無暫時的對策。請採用本通知函第一頁記載的對應方式作為永久對策。