# 複製保護(Copy protect)異常之聯絡

## FL1E 型 SmartRelay 基本模組

茲因確定 FL1E 型 SmartRelay 若將基本模組及記憶體盒組合使用時，發現在進行特定的操作時會出現無法執行想要執行的動作的異常，特此通知應對方法，詳情如下。

造成貴用戶的莫大的困擾，敝公司深感抱歉。

## 異常內容

關於本異常的詳細內容請洽詢台灣和泉電氣的技術支援。
聯絡方式:
TEL:(02)2698-3931
Email: service@tw.idec.com

## 對象製品

雖然本異常只發生於附 LCD 顯示器的機種，但是因爲全機種都進行了韌體的更新，因此各機種的版本編號都隨之變更。

異常機種及韌體更新前的版本編號、更新後的版本編號如下表所示。

| | 異常<br>對象機種 | 異常對象的<br>版本編號 | 更新後的<br>版本編號 |
|---|---|---|---|
| FL1E-H12SND | ○ | 1 ～ 6 | 7 |
| FL1E-H12RCC | ○ | 1 ～ 7 | 8 |
| FL1E-H12RCA | ○ | 1 ～ 7 | 8 |
| FL1E-H12RCE | ○ | 1 ～ 7 | 8 |
| FL1E-B12RCC | | 1 ～ 7 | 8 |
| FL1E-B12RCA | | 1 ～ 7 | 8 |
| FL1E-B12RCE | | 1 ～ 7 | 8 |

版本編號請參照本體表面上的刻印文字。