系統軟體程式異常通知

FC5A 型 CPU 模組

茲因確定當將 FC5A 型的增設 Serial 通信模組的通信設定設定爲資料連結子局時，發生異常，特此通知下計對應方法。
造成貴用戶的莫大的困擾，敝公司深感抱歉。

異常內容

關於本程式異常的的詳細內容，請洽詢台灣和泉電氣的技術支援。
聯絡方式:
TEL:(02)2698-3931
Email: service@tw.idec.com

對象軟體

FC5A 型 CPU 模組
型號 FC5A-C24R2
FC5A-C24R2C
FC5A-D16RK1
FC5A-D16RS1
FC5A-D32K3
FC5A-D32S3

版本 Ver.220～Ver224、Ver230

對應方法

本異常可以用 Ver.231 來修正。

請透過 Automation Organizer Ver.1.51 附屬的系統升級機能來升級爲 Ver.231。
關於要升級更新爲 Automation Organizer Ver.1.51 的升級檔案，請聯絡台灣和泉電氣的技術支援。