系統軟體異常之連絡

FC5A 型超薄型網路伺服器 CPU 模組

茲因確定 FC5A 型超薄型網路伺服器 CPU 模組中，Modbus TCP Client 送信機能發生異常，特此通知應對方法，詳情如下。
造成貴用戶的莫大的困擾，敝公司深感抱歉。

異常內容

關於本異常的詳細內容請洽詢台灣和泉電氣的技術支援。
聯絡方式:
TEL:(02)2698-3931
Email: service@tw.idec.com

對象製品

對象製品爲 FC5A 型超薄型網路伺服器 CPU 模組之以下的機種及版本。
機種：FC5A-D12S1E、FC5A-D12K1E
版本：Ver.100~111

對應方法

關於本異常請使用系統軟體 Ver.113 則可得以修正。
請確認您手邊製品的系統軟體的版本，如果是這次的對象製品，請您更新爲 Ver.113。
關於更新的方法，可以透過 Automation Organizer Ver.1.65(WindLDR Ver.6.45)所附屬的 FC5A 系統程式下載功能來進行。
請從本公司網站下載 Automation Organizer Ver.1.65 的更新檔案後，安裝並使用。
http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html