軟體異常通知

PLC 程式編輯軟體 WindLDR

茲因確定 PLC 程式編輯軟體 WindLDR 發生異常，特此通知下述對應方法。
造成貴用戶的莫大的困擾，敝公司深感抱歉。

異常內容

關於本程式異常的詳細內容，請洽詢台灣和泉電氣的技術支援。
聯絡方式:
TEL:(02)2698-3931
Email: service@tw.idec.com

對象軟體

□WindLDR Ver.5.30～Ver.5.35
　製品型號　「FC9Y-LP2CDW」

※上記對象包括透過從敝公司網站下載的軟體。

對應方法

該程式的異常在 WindLDR Ver.5.36 已經修正。
關於版本升級的檔案，請從下列網址下載 WindLDR Ver.5.36 軟體升級檔案後安裝使用。
http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/index.html#up