軟體異常通知

SW1A 型 Automation Organizer (WindLDR、WindO/I-NV3)

茲因發現 WindLDR Ver.7.14～Ver.7.21、WindO/I-NV3 Ver.5.15～Ver.5.22 (Automation Organizer Ver.2.32～Ver.2.42)發生異常，特此通知。

對 象 機 種

SW1A 型 Automation Organizer Ver.2.32～Ver.2.42
(WindLDR Ver.7.14～Ver.7.21、WindO/I-NV3 Ver.5.15～Ver.5.22)
製品型號：SW1A-W1C
※包含自敝公司網站下載的軟體。

使用上述版本的 WindLDR、WindO/I-NV3 時，以下機種會出現異常。
FT1A 型 SmartAXIS Lite/Pro/Touch
製品型號：FT1A-*12R*、FT1A-*24R*、FT1A-*40R*、FT1A-*48*、FT1A-*12RA-*、FT1A-*14*

異 常 內 容

WindLDR Ver.7.14～Ver.7.21、WindO/I-NV3 Ver.5.15～Ver.5.22(Automation Organizer Ver.2.32～Ver.2.42)
內的功能方塊圖(FBD)，如果功能方塊的連接線呈分離狀態時，連接對象會出現錯誤。

關於本程式異常的的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)
https://www.idec.com/twzht/member/mypage.html

關於軟體異常的內容，若有不清楚的地方，請洽詢台灣和泉電氣。
聯絡方式:
TEL: (02)2698-3931
Email: service@tw.idec.com
造成貴用戶的困擾，敝公司深感抱歉，敬請見諒。

對 應 方 法

關於本異常在將在以下版本的軟體進行更正。
● WindLDR Ver.7.22、WindO/I-NV3 Ver.5.23(Automation Organizer Ver.2.43)

最新版軟體的更新檔已經公開於敝公司的網站。
請從以下網址下載 Automation Organizer 的軟體更新檔後再使用。
http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html