規格變更通知

FC6A 型 類比擴充盒

茲因 FC6A 型類比擴充盒的規格有所變更，特此通知。詳情請參閱下文。

對象機種及實施時期

對象製品	變更內容	實施時期
FC6A-PJ2A	動作規格、銘板、個裝盒標籤標示內容變更	2015 年 4 月
FC6A-PJ2CP	銘板、個裝盒標籤標示內容變更	2015 年 4 月
FC6A-PK2AV	銘板、個裝盒標籤標示內容變更	2015 年 4 月
FC6A-PK2AW	銘板、個裝盒標籤標示內容變更	2015 年 4 月

※除了 FC6A-PJ2A 型以外，其他對象製品的動作規格均無變更。
※自實施時期起陸續變更。但，依流通庫存等狀況而異，實際流通到顧客手上的時期可能有所不同。

變 更 內 容

1. FC6A-PJ2A 型 動作規格變更

變更類比狀態的發生條件。
※ 只變更以下所列出的發生條件。
類比輸入狀態 5【配線異常(超出上限範圍)】
類比輸入狀態 6【配線異常(超出下限範圍、電流迴圈開放)】

《類比輸入狀態 5、6 發生條件》
此狀態是為了通知類比輸入值已達上限、或下限的狀態。
變更前：類比輸入值達到上限(下限)值時，發生狀態 5(6)。
變更後：達到上限(下限)值加 full scale 的 2%後的值時，發生狀態 5(6)。
但，0-20mA DC 輸入時，因為無法檢出負電流，所以狀態 6(下限值)的發生條件不變。

詳情請參照以下各動作的說明。

【動作模式：0~10V DC，資料類型：設定二進制資料時】





【動作模式：4~20mA DC，資料類型：設定二進制資料時】





【動作模式：0~20mA DC，資料類型：設定二進制資料時】





詳情請參考 FT1A 型 SmartAXIS Touch 使用者手冊<FT9Y-B1389(revision 3)> 的 Chapter.3-92。

2. 銘板、個裝盒標籤標示內容變更

變更銘板及個裝盒標籤所記載的 Version 編號。

型號	變更前	變更後
FC6A-PJ2A	V100	V201
FC6A-PJ2CP	V100	V101
FC6A-PK2AV	V100	V101
FC6A-PK2AW	V100	V101

＜Version 編號記載處＞

製品銘板



個裝盒標籤

其　　他

型號、價格均無變更。