軟體異常通知

SW1A 型 Automation Organizer (WindLDR)

茲因 SW1A 型 Automation Organizer 的 PLC 可編程軟體 WindLDR 發生異常，特此通知。造成困擾深感抱歉，敬請見諒。

對 象 機 種

WindLDR Ver.6.30～Ver.8.9.1 (收錄於 SW1A 型 Automation Organizer Ver.1.30～Ver.3.12.1)

・製品型號：SW1A-W1C

※自敝公司網站下載的軟體也屬於本次的異常對象。

使用上述版本的 WindLDR 時，以下機種會發生異常。

☐ FC3A 型 開放式網路控制器

・FC3A-CP2*、FC3A-CP2S*

☐ MICROSmart 系列 FC4A 型

・FC4A-C16R2*、FC4A-C24R2*

・FC4A-D20*3、FC4A-D20R*1、FC4A-D40*3

☐ MICROSmart 系列 FC5A 型

・FC5A-C10R2*、FC5A-C16R2*、FC5A-C24R2*

・FC5A-D16*1、FC5A-D32*3、FC5A-D12*1E

☐ MICROSmart 系列 FC6A 型

・FC6A-C16*1*E、FC6A-C24*1*E、FC6A-C40*1*E、FC6A-C40*1*EJ

・FC6A- D16*1CEE、FC6A- D32*3CEE

☐ Smart AXIS 系列 FT1A 型 Lite/Pro

・FT1A-*40R*、FT1A-*48**

異 常 內 容 & 短 期 對 策

1. 網頁編輯器的「執行」發生無法作動。
2. 變更使用者定義巨集後，將用戶程式下載至 FC6A 型時，發生用戶程式執行錯誤。
3. 在 WindLDR 的印刷功能中，CPU 模組的輸入及輸出的點數，發生印刷錯誤。
4. 在通信監控中，時間郵戳或是收發訊息的資料，發生無法正確顯示。
5. 下載到 PLC 內用戶程式的「32 位元資料格式設定」與 WindLDR 的「32 位元資料格式設定」發生不同。
6. 在 END 指令後，發生下載帶有空白階梯的用戶程式。
7. 使用用戶通信指令來下載用戶程式時。

本次異常的詳細內容及短期對策，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)

http://tw.idec.com/zht/support/soft/softwareinfo.html

長　期　對　策

關於本次異常已在以下版本的軟體中進行修正。

☐　WindLDR Ver.8.10.0 (收錄於 Automation Organizer Ver.3.13.0)

請至下列網址下載最新的安裝檔後，再行使用，謝謝。

http://tw.idec.com/zht/download/search.aspx?category=&tab=software