

## 製品銘版的誤記修正

### MICROSmart 系列 FC4A 型 網路伺服器單元

茲因 MICROSmart 系列 FC4A 型 網路伺服器單元的銘版誤記修正如下，特此通知。詳情請參考下文。

#### 對象機種及實施時期

種類	型號	更換出貨時期
FC4A 型 網路伺服器單元	FC4A-SX5ES1J	2011 年 1 月底
	FC4A-SX5ES1E	2010 年 12 月中旬

※出貨時期以後，依序進行更換。


但是，依流通庫存等狀況而異，實際上送到貴用戶手上的時期可能有所變動。

#### 變更內容


如同下文，製品銘版的消耗電流值有誤記。  
但，型號、價格、取得的標準、製品規格均無變更。

FC4A-SX5ES1J

現行品 【錯誤】記載成 150mA。




誤記修正品 【正確】記載為 70mA。



FC4A-SX5ES1E

現行品 【錯誤】記載成 150mA。



誤記修正品 【正確】記載為 70mA。

