



製品情報

技術情報

資訊

2011年8月 T-2011010

# 系統軟體異常及對應方法之連絡

## FC5A型 CPU 模組

茲因確定 FC5A 型超薄型網路伺服器 CPU 模組的系統軟體發生異常,特此通知應對方法,詳情如下。 造成貴用戶的莫大的困擾,敝公司深感抱歉。

#### 不具合内容

- 乙太網路的連結設定
- 使用特殊資料暫存器的網路位址的設定
- 寫入於 Email 本文的資料暫存器的值

關於本異常的詳細内容請洽詢台灣和泉電氣的技術支援。

聯絡方式:

TEL:(02)2698-3931

Email: <a href="mailto:service@tw.idec.com">service@tw.idec.com</a>

### 對象製品

對象製品為 FC5A 型 CPU 模組之以下的機種及版本。

機種:FC5A-D12S1E、FC5A-D12K1E

版本: Ver.100

#### 對應方法

關於本異常請使用系統軟體 Ver.110 則可得以修正。

請確認您手邊製品的系統軟體的版本,如果是這次的對象製品,請您更新爲 Ver.110。

關於更新的方法,可以透過 Automation Organizer Ver.1.60(WindLDR Ver.6.42)所附屬的 FC5A 系統程式下載功能來進行。

請從本公司網站下載 Automation Organizer Ver.1.60 的更新檔案後,安裝並使用。

http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade ao.html

(第1頁/共1頁)