

軟體重要通知**MICROSmart 系列 FC6A 型**

茲因 MICROSmart 系列 FC6A 型之軟體引發異常現象，特此通知。造成困擾深感抱歉，敬請見諒。

對 象 機 種

FC6A 型之類比 I/O 模組

製品型號：**FC6A-J2C1、FC6A-J4A1、FC6A-J8A1、FC6A-J4CN1、FC6A-J4CH1Y**
FC6A-J8CU1、FC6A-K2A1、FC6A-K4A1、FC6A-L06A1、FC6A-L03CN1

※版本(HW)：V200、系統軟體版本：1.00 或 1.01

異 常 內 容

本次異常現象的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)

<http://tw.idec.com/zht/support/soft/softwareinfo.html>

關於內容若有任何不清楚的地方請洽詢敝公司。

長 期 對 策

當發生上述的異常現象時，請從以下版本的 WindLDR 下載類比 I/O 模組的系統軟體(1.02 版)。

- WindLDR Ver.8.6.1 (收錄於 Automation Organizer Ver.3.9.0) 以上的版本

請至下列網址下載最新的安裝檔後，再行使用，謝謝。

<http://tw.idec.com/zht/download/search.aspx?category=&tab=software>