

**軟體重要通知****FC6A 型 MICROSmart**

茲因 FC6A 型 MICROSmart 因軟體的關係引發異常現象，特此通知。造成困擾深感抱歉，敬請見諒。

**對 象 機 種**

WindLDR Ver8.00~Ver.8.10.0 (收錄於 SW1A 型 Automation Organizer Ver.3.10~Ver.3.13.0)

・製品型號：SW1A-W1C

※自敝公司網站下載的軟體也屬於本次的異常對象。

使用上述版本的 WindLDR 時，以下的機種會發生異常現象。

FC6A 型 Plus CPU 模組 系統軟體

FC6A 型 Plus：FC6A-D16\*1CEE、FC6A-D32\*3CEE 系統軟體 Ver.1.00~1.30

**異 常 內 容 & 短 期 對 策**

本次異常的詳細內容及短期對策，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)

<http://tw.idec.com/zht/support/soft/softwareinfo.html>

關於內容若有任何不清楚的地方請洽詢敝公司。

**長 期 對 策**

關於本次異常已在以下版本的軟體中進行修正：

WindLDR Ver.8.11.0

以上軟體收錄於 Automation Organizer Ver.3.13.01 中。

該軟體預定於 2 月下旬公開於敝公司的網站，屆時請至下列網址下載最新的安裝檔後，再行使用，謝謝。

<http://tw.idec.com/zht/download/search.aspx?category=&tab=software>