

規格變更通知

SE2L 型 安全雷射掃描器

茲因 SE2L 型 安全雷射掃描器的部分規格有所變更，特此通知。

■ 實施期間

2020 年 3 月的製造品起逐步實施

※即使在實施期限以前，亦可能因接單狀況而提前以變更後產品出貨。

■ 對象製品

SE2L 型安全雷射掃描器 共 2 機種

連接方式	型號
電纜型	SE2L-H05LP
連接器型	SE2L-H05LPC



■ 變更內容

用來檢測 SE2L 型本體的光學窗是否髒汙的零件(受光模組)將變更。

隨著受光模組的變更，更換光學窗時必須使用的軟體「SLS Optical Window Adjuster」(收錄於 SE2L 型本體附帶的 CD-ROM)也將更新。

要更換搭載舊款零件的 SE2L 型本體的光學窗時，可以用新版軟體進行設定，但是，要更換搭載新款零件的 SE2L 型本體的光學窗時，無法以舊版軟體進行設定。

【參考：SE9Z-HS2-WD01(配件)】



另外，SE2L 型本體的韌體及設定軟體並無變更。外觀、規格、型號及價格亦無變更。

■ 識別標示

變更後的產品，序號的尾端將追加標示「F」；產品及外裝盒上均標有序號。

另外，產品附帶的 CD-ROM 亦將於 CD 標籤上標示「Version. 2.31」。

