

規格變更通知

SE2L 型 安全雷射掃描器

茲因 SE2L 型 安全雷射掃描器的規格有所變更，特此通知。

■ 實施期間

自 2021 年 10 月製造品起陸續實施。

※依接單狀況而異，即使在實施期限前，仍有可能提前以變更後產品出貨，敬請見諒。

■ 對象產品

SE2L 型安全雷射掃描器專用的設定軟體 SLS Project Designer

SE2L 型安全雷射掃描器 共 2 機種

連接方式	型號
電纜型	SE2L-H05LP
連接器型	SE2L-H05LPC

※包含以標準品為基礎的客製化規格品。



■ 變更內容

因為發現 SE2L 型安全雷射掃描器專用的設定軟體《SLS Project Designer》有以下異常，因此將軟體更新。

異常：從感測器讀出設定時，無法正常顯示「產品信息」。

另外，因為此異常只是設定軟體在顯示上發生異常，並不影響實際的讀取，感測器的讀寫還是正確的。因此 SE2L 型本體韌體並無變更。

目前使用 SE2L 型安全雷射掃描器的客戶，請從我們的網頁下載並安裝《SLS Project Designer》。

<http://tw.idec.com/zht/download/search.aspx?tab=software&category=30&series=30LB>

外觀、其他規格、型號及價格均無變更。

■ 識別標示

變更後《SLS Optical Window Adjuster》的 CD 標籤上將標示「Version. 2.43」。

《CD 標籤》 標示「Ver 2.43」

