

軟體重要通知

SW1A 型 Automation Organizer (WindO/I-NV4)

茲因 SW1A 型 Automation Organizer 內收錄的程式編輯用軟體 WindO/I-NV4 發生以下 1 件異常現象，請使用該軟體的顧客，確認下述的異常內容後，採取對策。造成困擾深感抱歉，敬請見諒。

■ 現象

【對象製品】

WindO/I-NV4 Ver.1.13.0~ Ver.1.16.0 (Automation Organizer Ver.3.19.0~Ver.3.23.0)

・產品型號: SW1A-W1C

※自敝公司網站下載的軟體也屬於本次的異常對象。

【現象】

若通訊驅動程式的設定是 ABB 的 Totalflow G4/G5 (RS232C/485) 或 Totalflow G4/G5 (乙太網) 時，將兩個或多個設備位址不同的零件放在一個畫面上並儲存專案程式，接著又刪除其中一個零件並再次儲存專案程式。然後如果又打開儲存的專案程式但是在未開啟畫面的情況並儲存專案程式的話，則零件內所設定的設備位址可能會消失或被更改為不同的設備位址。

【暫時的對策】

無暫時的對策。請按照下述的對應方式作為永久對策。

■ 長久對策・對應方式

SW1A 型 Automation Organizer Ver.3.24.0 內所收錄的新版軟體即可對應。

WindO/I-NV4 Ver.1.16.1

上述軟體已經於 2021 年 11 月 29 日發行。

請從敝公司網站下載上述版本或比上述版本更新的安裝檔(「10_Automation Organizer 升級版軟體」)，下載後請進行安裝，將軟體升級為最新版。謝謝。

<http://tw.idec.com/zht/download/search.aspx?category=&tab=software>