

規格變更通知

SE2L 型 安全雷射掃描器

茲因 SE2L 型安全雷射掃描器 Pro/Lite 的規格有所變更，特此通知。詳情請參照以下說明。

■ 實施時期

2022 年 12 月出貨起陸續實施

※依購入時期、數量而異，實施前後的產品可能會混合出貨。

■ 對象製品

SE2L 型 安全雷射掃描器 全 2 機種

	電纜型	連接器型
型號	SE2L-H05LP	SE2L-H05LPC

※包含以標準品在內的客製化規格品。



■ 變更內容

SE2L 的韌體將升級以修復以下異常。

(1) 乙太網通訊異常

在設置主從時使用以下命令進行乙太網通信時，附加到數據的 CRC 值變得不正確。

命令：VR、AR、XR、YR、DL、DC 和 ID

不以主從設置使用乙太網通信的客戶不會受到影響，因此按原樣使用是沒有問題的。

※因為 CRC 外的數據都是正確的，因此，若顧客目前使用的是序號字尾為 J 的 SE2L 型本體，且在設置主從時使用了上述的命令時，請忽略系統端的 CRC。

(2) 改善雷射光停止的異常

以主從設置切換為雷射光停止時會發生異常 51 (CPU 間通信錯誤) 並發生鎖定。

不使用主/從設置停止發光的客戶不會受到影響，因此按原樣使用是沒有問題的。

除上述以外的規格，型號及價格均無變更。

■ 識別標示

變更後的產品，其序號字尾將改成「K」。產品本體上的標籤以及個裝盒均可查看到序號。

<個裝盒>



序號字尾為「K」



<產品本體上的標籤>

序號字尾為「K」

