

## 規格變更通知

### FC6A 型的通信模組及 Bluetooth 通信擴充盒

茲因 MICROSmart 系列 FC6A 型通信模組(型號:FC6A-SIF52 及 FC6A-SIF524)及 Bluetooth 通信擴充盒(型號:FC6A-PC4)的部分規格有所變更，特此通知。

#### ■ 實施期間

自 2024 年 10 月出廠品起開始逐步實施。

※即使在實施期間以前，視接單狀況而定，亦可能提前以變更後產品出貨。

※依購入時期、數量而定，變更前後的產品可能同批出貨。

#### ■ 對象產品

規格	型號
FC6A 型 通信模組	FC6A-SIF52 及 FC6A-SIF524
FC6A 型 Bluetooth 通信擴充盒	FC6A-PC4

#### ■ 變更內容

我們已強化 FC6A 型通信模組或 Bluetooth 通信擴充盒電源開啟時的系統檢查功能。若檢測到系統異常，將顯示錯誤狀態（系統更新錯誤(※1、※2)）

※1 通信模組和 Bluetooth 通信擴充盒的錯誤可以在 WindLDR 的監控畫面上確認。

※2 當狀態顯示為「系統更新錯誤」時，模組將停止運作。若此情況頻繁發生，可能是硬體故障。

※其他規格、型號及價格均無變更。




圖-1：通信模組及 Bluetooth 通信擴充盒錯誤的確認

## ■ 變更理由

為了強化系統檢查處理。

※無論本次變更如何，目前沒有發生錯誤的產品仍然可以正常使用。

## ■ 識別標示

變更後製品（通信模組及 Bluetooth 通信擴充盒）的產品側面所標示的版本編號將將變更如下：




圖-2：通信模組及 Bluetooth 通信擴充盒的版本編號