

軟體重要通知

SW1A 型 Automation Organizer (WindLDR)

茲因 SW1A 型 Automation Organizer 內收錄的程式編輯用軟體 WindLDR 發生以下 2 件異常現象，請使用該軟體的顧客，確認下述的異常內容後，採取對策。造成困擾深感抱歉，敬請見諒。

現象

| No. | 現象 | 對象軟體版本 | 更正後的新版本 (發行日) |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | 當下載並上傳使用巨集的使用者程式時，巨集中的梯形圖註解將無法正確顯示。 | WindLDR Ver.8.4.0~Ver.9.2.0 | WindLDR Ver.8.4.0~Ver.9.2.0 (2024年12月) |
| 2. | 使用者程式的外觀可能與先前版本不同。 | WindLDR Ver.9.2.0 | |

永久性對策・對應方法

SW1A 型 Automation Organizer Ver.4.9.0 內所收錄的以下版本的軟體將修正前述現象。

- WindLDR Ver.9.3.0

請從敝公司網站下載最新版的安裝檔，下載後請進行安裝將軟體升級為最新版。謝謝。

https://tw.idec.com/idec-tw/zh_TW/TWD/RD/software/Software-Downloads-tw



圖 序-1 軟體下載

■ 對象製品

| 系列 | 型號 |
|------------------------------|---|
| Automation Organizer | SW1A-W1C |
| FT2J 型 SmartAXIS | FT2J-7U22RAF-B FT2J-7U22KAF-B FT2J-7U22SAF-B |
| FT1J 型 SmartAXIS | FT1J-4F12RAG-* FT1J-4F14KAG-* FT1J-4F14SAG-* |
| FC3A 型 OpenNet | FC3A-CP2* |
| FC4A 型 MICROSmart | FC4A-C10R2* FC4A-C16R2* FC4A-C24R2* FC4A-D20*3 FC4A-D20R*1 FC4A-D40*3 |
| FC5A 型 MICROSmart | FC5A-C10R2* FC5A-C16R2* FC5A-C24R2* FC5A-D16*1 FC5A-D32*3 FC5A-D12*1E |
| FC6A 型 MICROSmart | FC6A-C16*1*E FC6A-C24*1*E FC6A-C40*1*E FC6A-C40*1*EJ FC6A-D16*1CEE FC6A-D32*3CEE |
| FT1A 型 SmartAXIS Pro/Lite | FT1A-*12R* FT1A-*24R* FT1A-*40R* FT1A-*48* |
| FT1A 型 SmartAXIS Touch | FT1A-*12RA-* FT1A-*14*A-* |

■ No.1**【適用產品】**

<應用程式軟體>

| 軟體 | 版本 |
|----------------------|-----------------------|
| Automation Organizer | Ver.3.60 ~ Ver.4.8.0 |
| WindLDR | Ver.8.4.0 ~ Ver.9.2.0 |

※從 WindO/I-NV4 的控制功能啟動的 WindLDR 也適用。

<機種>

- ・ FT2J 型 SmartAXIS
- ・ FT1J 型 SmartAXIS
- ・ FC6A 型 MICROSmart

【現象】

當上傳使用巨集的使用者程式時，巨集中的梯形圖註解無法正確顯示。若建立並開啟 ZLD 檔案時也會發生相同的問題。

【暫時性的的回避方法】

無暫時的對策。目前沒有暫時性的的回避方法。

【永久性對策方法】

請使用 WindLDR 版本 9.3.0 或更高版本開啟專案檔 (*.pjw)，並進行下載。
詳情請參閱本通知函第 1 頁的 [■ 永久性對策・對應方法]。

■ No.2

【適用產品】

<應用程式軟體>

| 軟體 | 版本 |
|----------------------|-----------|
| Automation Organizer | Ver.4.8.0 |
| WindLDR | Ver.9.2.0 |

※從 WindO/I-NV4 的控制功能啟動的 WindLDR 也適用。


<機型>

- FT2J 型 SmartAXIS
- FT1J 型 SmartAXIS
- FC3A 型 OpenNet
- FC4A 型 MICROSmart
- FC5A 型 MICROSmart
- FC6A 型 MICROSmart
- FT1A 型 SmartAXIS Pro/Lite
- FT1A 型 SmartAXIS Touch

【現象】

在 WindLDR Ver.9.2.0 中，若在某個梯形圖行內的 OUT/OUTN/SET/RST 指令等左側緊接著垂直線，當開啟專案或進行其他操作時，系統會自動調整，導致梯形圖的顯示方式發生變化。

例如，在 WindLDR 中創建如下圖所示的梯形圖程序並儲存後關閉專案，當此專案在 Ver.9.2.0 中開啟或編輯時，將會變成右圖所示的樣子。

| 原本的程式 | 以 Ver.9.2.0 開啟時的畫面 |
|---|--|
|  |  |

【暫時性的的回避方法】

無暫時的對策。目前沒有暫時性的的回避方法。

【永久性對策方法】

請使用 WindLDR 版本 9.3.0 或更高版本。

詳情請參閱本通知函第 1 頁的〔■ 永久性對策・對應方法〕。