

軟體異常通知**SW1A 型 Automation Organizer(WindLDR、WindO/I-NV3)**

茲因發現 WindO/I-NV2 Ver.4.62~Ver.4.83、WindO/I-NV3 Ver.5.00~Ver.5.16 (Automation Organizer Ver.1.82~Ver.2.34) 軟體發生異常，特此通知以下的對應方法，敬請參考。

對 象 機 種

- SW1A 型 Automation Organizer Ver.1.84~Ver.2.34
(WindO/I-NV2 Ver.4.62~Ver.4.83、WindO/I-NV3 Ver.5.00~Ver.5.16)
製品型號「SW1A-W1C」
※包含自敝公司網站下載的軟體。

使用以上版本的 WindO/I-NV2、WindO/I-NV3 時，以下製品會發生問題。

HG4G 型 / HG3G 型 / HG2G-5F 型 / HG2G-S 型 / HG2G-5S 型 / HG1F 型 可程式人機介面
產品型號：HG4G-CJT22 * F-B、HG3G- * JT22 * F- *、HG2G-5FT22TF- *、
HG2G-S * 2 * * F- *、HG2G-5ST22 * F- *、HG1F-SB22 * F- *。

FT1A 型 SmartAXIS 可程式控制器 Touch
製品型號：FT1A-C12RA-※、FT1A-M12RA-※

異 常 內 容

使用 WindO/I-NV2 Ver.4.62~Ver.4.83、WindO/I-NV3 Ver.5.00~Ver.5.16 (Automation Organizer Ver.1.82~Ver.2.34) 時，若程式中的 Script 使用了 10 以上的主機設備編號，且下載此程式到主體後，再從主體上傳程式時，Script 中使用的主機設備編號與原本的設定值相異。
給您帶來困擾，IDEC 深感抱歉，敬請見諒。

關於本程式異常的的詳細內容，刊載於敝公司的 Member site。(必須先登入為會員)
<https://www.idec.com/twzht/member/mypage.html>

關於軟體異常的內容，若有不清楚的地方，請洽詢台灣和泉電氣。

聯絡方式:

TEL:(02)2698-3929

Email: service@tw.idec.com

對 應 方 法

關於本異常在將在以下版本的軟體進行更正。

- WindO/I-NV2 Ver.4.84、WindO/I-NV3 Ver.5.20 (Automation Organizer Ver.2.40)

WindO/I-NV2 Ver.4.84、WindO/I-NV3 Ver.5.20 的更新檔預定於 9 月公開於敝公司的網站。
請從以下網址下載 Automation Organizer 的軟體更新檔後再使用。

http://www.idec.com/twzht/productsupport/download/upgrade_ao.html