

軟體重要通知

SW1A 型 Automation Organizer (WindO/I-NV4)

茲因 SW1A 型 Automation Organizer 內收錄的程式編輯用軟體 WindO/I-NV4 發生以下 1 件異常現象，請使用該軟體的顧客，確認下述的異常內容後，採取對策。造成困擾深感抱歉，敬請見諒。

■ 現象

下載專案檔案時，如果 PC 上沒有有效的網路卡(network adapter)，會跳出「通信設定」的對話框。如果在下列的任一情況進行下載時，即使不應顯示「通信設定」對話框，也會跳出該對話框並且無法執行下載。

- 將「通信設定」對話框中的「通信對象」設定為「外部儲存設備」
- 將「通信設定」對話框中的「埠」設置為「USB」




圖 1-1 「通信設定」對話框中的「網路卡(network adapter)」設定

■ 暫時的對策

使用乙太網電纜將可程式人機介面連接到電腦，或著，將電腦連接到無線存取點(Wi-Fi access point)以啟用網路卡(network adapter)並執行下載。

■ 長久對策・對應方式

預定於 2023 年 3 月發行的 SW1A 型 Automation Organizer Ver.4.4.1 內所收錄的新版軟體即可對應。

- WindO/I-NV4 Ver.2.2.1

請從敝公司網站下載最新版的安裝檔，
下載後請進行安裝將軟體升級為最新版。謝謝。

https://tw.idec.com/idec-tw/zh_TW/TWD/RD/software/Software-Downloads-tw

